


ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ТСМ9620-00, ТСМ9620-02.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



| Обозначение | A, мм | L, мм |
|-------------|-------|-------|
| ТСМ9620-00 | 60 | 160 |
| ТСМ9620-02 | 100 | 200 |




Схема соединений